河南宇天能源科技有限公司

2021 年度

审计报告

表 1　土壤检测内容一览表

检测点位	检测项目
1#LNG 事故池东侧、2#循环水泵房东侧、3#脱盐水站北侧、4#循环水机厂站台东侧、6#LNG 仓库西侧、7#厂区下水外东侧 200 米	1,1,2,2-四氯乙烷、铬（六价）、苯胺、氯仿、茚并[1,2,3-cd]芘、氯乙烯、苯并[k]荧蒽、间-二甲苯+对-二甲苯、反-1,2-二氯乙烯、二氯乙烯、乙苯、铅、1,1-二氯乙烷、苯并[a]蒽、四氯乙烯、氯苯、1,2-二氯丙烷、镉、硝基苯、二苯并[a,h]蒽、甲苯、顺-1,2-二氯乙烯、苯并[b]荧蒽、1,1,2-三氯乙烷、氯甲烷、2-氯本酚、铜、萘、1,1,1,2-四氯乙烷、苯、汞、砷、邻-二甲苯、镍、二氯甲烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、苯并[a]芘、苯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,2-二氯苯、氯乙烯、1,2,3-三氯苯、氯仿